

# Glasbearbeitung Glasverarbeitung



## Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Arbeitsmedizinische Vorsorge nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtvorsorge) oder anbieten (Angebotsvorsorge). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

## Gefährdungen

- Es bestehen die Gefahren von Schnittverletzungen und von wegfliegenden Glassplittern getroffen zu werden.

## Schutzmaßnahmen

- Bei der Handhabung von Glas griffige, schnitthemmende Handschuhe benutzen.
- Zur Bearbeitung von Glasoberflächen nur quarzfreie Stoffe verwenden.
- Maschinelles Bearbeiten, z. B. Bohren, Schleifen oder Polieren, von Glas nur im Nassverfahren durchführen.

- Hand-Nassschleifmaschinen nur mit der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung oder Schutztrennung betreiben.
- Am Arbeitsplatz (z. B. Boden und Bearbeitungstisch) anfallenden Glasbruch, Glassplitter und -reste umgehend beseitigen. Arbeitsplatz stets sauber halten.
- Glasbruch und Glasreste in stich- und schnittfesten Behältern, z. B. Metallcontainern, sammeln.
- Beim Entfernen von Glasresten und -splintern zusätzlich eine Schutzbrille tragen.
- Lärmbereiche kennzeichnen, Gehörschutz benutzen.

## Weitere Informationen:

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge  
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention  
DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz  
DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen