



Rundmaschinen Walzen



B 16



- Verkleidung der Antriebszahn-
räder nicht entfernen ①.
- Bei Rundmaschinen mit aus-
schwenkbaren Oberwalzen darf
die Verkleidung der Zahnräder
schwenkbar sein ②.
- Bei handbetriebenen Rundma-
schinen muss das Zahnradpaar
neben der Handkurbel mit einer
Abdeckung versehen sein ③.
- Kraftbetriebene Rundmaschi-
nen sind mit Handschutzeinrich-
tungen in Form von Schaltern
ohne Selbsthaltung und Not-Aus-
Schalter auszurüsten (Betätigung
evtl. über Reißleine ④ oder Fuß-
schalter ⑤.)
- Soweit möglich, Handab-
weiser, z. B. Stangen, Abdeck-
bleche usw., vorsehen.
- Bei der Aufstellung von Rund-
maschinen auf mögliche Quetsch-
und Scherstellen – auch während
des Biegevorganges – achten.
- Niemals Handschuhe tragen.



Weitere Informationen:

Betriebsicherheitsverordnung
BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“